

Americká stíhačka F-35 nedokáže střílet rovně, sužují ji stovky chyb

- CZ24 News | 18. února 2020

USA: Stíhačka F-35 amerického výrobce Lockheed Martin má problém – její kanóny nedokážou střílet rovně. Odhalil to zatím poslední test amerického ministerstva obrany. Podle agentury Bloomberg jde o jednu z více než 800 softwarových chyb, jimiž program, který Spojené státy vyšel na 428 miliard dolarů (asi 9,73 bilionu korun), trpí.

Test konstatoval, že 25mm kanón stíhačky amerického letectva je při zásahu pozemních cílů nepřesný. Letoun se pro americkou armádu vyrábí ve třech verzích, ovšem zatímco kanóny ostatních dvou prošly posudkem bez větších připomínek, ta určená pro letectvo nikoliv. Jako jediná má zbraně instalované uvnitř přístroje a kontroloři „považují přesnost střelby, tak jak byly zbraně upevněny, za nepřijatelnou“, a to kvůli „vychýlení“ v plášti. Ten navíc praská. Podle závěrů vyhodnocení už existuje nová verze upevnění kanónů, nebyla však ještě testována.

Pravidelnou kontrolu stíhačky provedl Robert Behler, vedoucí oddělení testování amerického Pentagonu. Softwarových nedostatků odhalil test 873, z toho 13 v první, nejzávažnější kategorii „třeba opravit“. Jedná se o zlepšení oproti září 2018, kdy měla F-35 917 takových závad. „Třebaže řízení programu se snaží nedostatky odstranit, nové se stále objevují, což znamená pouze drobný pokles v celkovém počtu,“ stojí v posudku s tím, že „řada významných“ chyb se ještě musí vyřešit.

Kromě toho test odhalil nedostatky v oblasti kyberbezpečnosti, které byly popsány jako zranitelné.

I přes stovky chyb americký Kongres na prodej stíhačky tlačí. Naposledy si tento týden objednalo 32 strojů letounu F-35A Polsko. Polský ministr obrany Mariusz Blaszczak podepsal se Spojenými státy smlouvu v neděli. Kontrakt za 4,6 miliardy dolarů (asi 105 miliard Kč) podle ministerstva obrany zahrnuje i výcvik a logistiku, napsala agentura PAP. Polsko je desátou členskou zemí NATO, která si F-35 pořídila.