

Nová Tesla se vzňala za jízdy. Majitel se dostal ven jen tak-tak silou, dveřní systém selhal

- CZ24 News | 3. července 2021



USA: Elektromobil Tesla Model S Plaid se za jízdy ve Spojených státech vzňal, jen tři dny po dodání. O úterním požáru auta za 129 900 dolarů (2,8 milionu Kč) dnes informovala agentura Reuters. Majitel auta se z hořícího vozu musel dostat silou, protože elektronický systém otevírání dveří selhal. Automobilka věc zatím nekomentovala.

Vůz po vznícení ještě ujel asi deset metrů a následně se proměnil v ohnivou kouli. Incident se stal v americkém státě Pensylvánie, a to v obytné čtvrti nedaleko majitelova bydliště.

„Byl to otřesný a děsivý zážitek,“ řekl právní zástupce majitele vozu Mark Geragos. „Je to úplně nový model, vyšetřujeme to. Chceme, aby byl S Plaid stažen z provozu a nemohl na silnici, dokud se nezjistí, co se stalo,“ dodal.

Šéf Tesly Elon Musk nový model v červnu na prezentaci v závodě automobilky v kalifornském Fremontu označil za „rychlejší než jakékoli Porsche a bezpečnější než jakékoli Volvo“.

V dubnu Musk informoval, že auta Model S a Model X mají novou baterii. „Poměrně dlouhý vývoj si vyžádalo, abychom zajistili bezpečnost baterie,“ uvedl tehdy. „Při vývoji nové verze se vyskytlo více problémů, než se očekávalo,“ dodal.

Místní hasiči v nyní již smazaném příspěvku na facebooku uvedli, že „hořela Tesla“ a že ochladili „baterie, aby zajistili úplné uhašení“.

Americký národní úřad pro bezpečnost silniční dopravy (NHTSA) uvedl, že je v kontaktu s příslušnými úřady i s výrobcem auta a že shromažďuje informace o incidentu.

Zdroj: echo24